




FOTO No. 3
Vista – Falta Instalacion Ventosa Norte



FOTO No. 4
Vista de la Salida Lateral con Reduccion



PLANTA CÁMARA
VÁLVULA V-39

DESCRIPCIÓN MECÁNICO	
No.	CANT.
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	2
10	1

ESTADO ACCESORIOS:

Se recomienda instalar la Ventosa Ø8” con su Válvula de Guardada en el Costado Norte.

El Operador Remoto de la Válvula V-39, se Encontró Desarmado.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Concreto en Buen Estado.



FOTO No. 5
Vista de la Ventosa Accesorio 177B

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78” TIBITOC - CASABLANCA	
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006	
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VALVULA V-39 (K35+793,75)	
LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø 78”			
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-350.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:75
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-350
		ACCESORIO N° 177, 177A Y 177B	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
		Rev. 1	