

DESPICIE MECANICO	
No.	DESCRIPCION
1	VENTOSA DE UNA CÁMARA CON VALVULA INTERNA DE CIERRE (A-183)

ESTADO ACCESORIOS:

La Ventosa No Tiene Válvula de Guardada. Se Recomienda la Instalación de Una.


Se Recomienda Mantenimiento a la Ventosa.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Mampostería en Buen Estado, Se Recomienda el Retiro de la Basura.

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

En Caso de Requerirse, se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquma Típico en el Producto No.9)



PLANTA CÁMARA VENTOSA

CÁMARA VENTOSA CORTE A-A



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Camara

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2552.613
COTA BATEA	2547.528
NORTE	110172.113
ESTE	98131.141
LATTUD	0.4°41'17.44" N
LONGITUD	74°05'39.73" W
DIRECCION	Av Boyaca 72-51
OBSERVACIONES	Frenta a "HATO GRANDE" Losa en concreto Tapa de Seguridad

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006	
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K36+946.88)	
		LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-355.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-355
		ACCESORIO N°	183
			CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1