







FOTO No. 1 Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2 Vista Interna de la Camara

1	No.	
_	CANT.	
VENTOSA DE UNA CÁMARA CON VÁLVULA INTERNA DE CIERRE (A-192)	DESCRIPCIÓN	DESPIECE MECÁNICO

ESTADO ACCESORIOS:

_a Ventosa No Tiene Válvula de Guarada. Se Recomienda la Instalación de Una.

Se Recomineda Mantenimiento a la Ventosa.

<u>ESTADO DE LA CÁMARA:</u>

Cámara en Mampostería en Buen Estado.

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

En Caso de Requerirse, se Recomienda su Reconstrucción (Ver Esquma Típico en el Producto No.9)

Tapa de Seguridad	OBSERVACIONES
Av Boyaca 71-57	DIRECCION
74°05'44.33" W	LONGITUD
04°41'10.05'' N	LATITUD
97989.497	ESTE
109945.116	NORTE
2547.165	COTA BATEA
2552.025	COTA TAPA
INFORMACION GENERAL	INFORM

DIGITALIZO	AFROBO		REVISO		NOMBRE DEL PLANO	CONTRATO No.	NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTOR	ASUA Y ALCANIARILLAGO DE BOGOTI		
C.P.	C.E.B		S.L.T.	LINEA TIE							
ACCESORIO Nº 192	PLANO No. R	ESCALA: 1:50	ARCHIVO: RTC-G	BITOC - CASABL	LES CAJAS DE ACCESORIOS TR VENTOSA Ø8" (K37+215.71)	1-02-25400-514-2006	ESTUDIOS Y DISEÑO RED MATRIZ	CONSORCIO TIBITOC 2006	UCTO ADO DE BOGOTÁ	•	
CARTILI	RTC-FG-CT-360	F	RTC-GF-CT-360.dwg	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78'	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K37+215.71)	2006	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC — CASABILANCA	2006	SALGADO, MELENDEZ Y ASOCIADOS	CONSORCIO	
CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB		FECHA: DICIEMBRE DE 2001		078 "	3		ÓN DE LA LÍNE ABLANCA		SILVA CARREÑO Y ASOCIADOS S.A	CONSORCIO TIBITOC 2006	
IOS EAAB	Rev. 1	RE DE 200					>		ASOCIADOS S.A		