

DESCRIPCION	
No.	CANT.
1	1
2	1
3	1
4	1

ESTADO ACCESORIOS:

Los Accesorios 212 y 213 Deberían Estar en la Misma Cámara, en la Inspección de Campo no se Encontró la Boca de Acceso (A-213).

Por Problemas de Oxidación se Recomienda Cambio de los Elementos de la Salida,


Se Deberá Localizar la Boca de Acceso (A-213) para Realizar el Mantenimiento a los Elementos Metálicos (Bridas y Tornillos).

ESTADO DE LA CÁMARA:


Cámara en Concreto en Buen Estado.

En Trabajos de Rehabilitación se Deberá Localizar la Cámara (A-213) e Inspeccionar la Boca de Acceso.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2549.445
COTA BATEA	2545.291
NORTE	107770.048
ESTE	96233.764
LATTIUD	04°39'59.28" N
LONGITUD	74°06'41.28" W
DIRECCION	Av Boyoca – Av el Dorado
OBSERVACIONES	Tapa de Alcantarillado A borde de Calzado



**CÁMARA SALIDA
CORTE A-A**



**PLANTA CÁMARA
SALIDA**



**FOTO No. 2
Vista Interna de la Camara**



**FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara**

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006			
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC – CASABLANCA			
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006			
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 SAUIDA ORIENTE-OCCIDENTE Ø16" (K40+023.47) LINEA TIBITOC – CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"			
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-379.dwg	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B	PLANO No.	RTC-FG-CT-379	Rev.	1
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 212	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB		