







Separador Central Av. Boyacá

ESTADO ACCESORIOS:

Se Recomienda Realizar Mantenimiento Exterior a Todas las Tuberías y Accesorios con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Concreto en Buen Estado.

OBSERVACIONES	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD	ESTE	NORTE	COTA BATEA	COTA TAPA	INFORN	
Tapa de Alcantarillado Valvula Ø60" y By Pass	Av Boyaca 42 Sur	74°08'34.33" W	04°36′15.00″ N	92747.983	100878.179	2551.466	2555.254	INFORMACION GENERAL	

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA



CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC — CASABLANCA	ACIÓN DE LA LÍNEA ASABLANCA
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	
NOMBRE DEL PLANO DETA	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO	MO 067 70)
SALIDA CE LINEA TIE	SALIDA CERRADA OPERABLE Ø60" (K48+067.79) LINEA TIBITOC – CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	067.79) ' Ø78''
REVISO SIT	ARCHIVO: RTC-GF-CT-433.dwg	HOJA:

FOTO No. 2

Vista Interna de la Camara

DIGITALIZA

PROBO

DIGITALIZA

PROBO

P

C.E.B

PLANO No.

ACCESORIO Nº 274

433 Rev. 1

Vista

Externa de la Cámara

FOTO

Х 0.