


PLANTA CÁMARA  
BOCA DE ACCESO



CÁMARA BOCA DE ACCESO  
CORTE A-A

DESPIECE MECÁNICO		
No.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	BOCA DE ACCESO (Diámetro Interno) Ø16"

**ESTADO ACCESORIOS:**

Los Accesorios 212 y 213 Deberían Estar en la Misma Cámara, en la Inspección de Campo no se Encontró la Boca de Acceso (A-213).

Se Deberá Localizar la Boca de Acceso (A-213) para Realizar el Mantenimiento a los Elementos Metálicos (Bridas y Tornillos).

**ESTADO DE LA CÁMARA:**

No se Localizó la Cámara de la Boca de Acceso.

En Trabajos de Rehabilitación se Deberá Localizar la Cámara e Inspeccionar la Boca de Acceso.



INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2549.533
COTA BATEA	2545.291
NORTE	107772.47
ESTE	96231.99
LATITUD	-
LONGITUD	-
DIRECCION	Av Boyaca Av El Dorado
OBSERVACIONES	Medidas de diseño No verificadas en campo



FOTO No. 1  
Zona Donde Debería Estar la Cámara



FOTO No. 2  
Zona Donde Debería Estar la Cámara

 			
CONSULTOR	CONSORCIO TIBRITOC 2006		
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBRITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 BOCA DE ACCESO (DI) Ø16" (K40+023.47) LINEA TIBRITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO: RTC-GF-CT-380.dwg	FECHA: DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B	PLANO No. RTC-FG-CT-380	Rev. 1
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 213	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB