




FOTO No. 3
Vista Interna de la Cámara (Ventosa)



FOTO No. 4
Vista Interna de la Cámara (Valvula)



		DESPIECE MECANICO	
No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	
1	1	VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-222)	
2	1	NIPLE DE ACERO Ø16" EBKEL	
3	1	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø16" TIPO DRESSER	
4	1	NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA	
5	1	NIPLE DE ACERO Ø60" ELXEB CON SALIDAS Ø16" PARA PURGA Y Ø10" PARA BY-PASS	
6	1	VALVULA DE MARIPOSA Ø60" BRIDADA (A-223)	
7	1	NIPLE DE ACERO Ø60" EBKEL CON SALIDA Ø10" PARA BY-PASS	
8	1	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø60" TIPO DRESSER	
9	1	VENTOSA DE UNA CÁMARA Ø8" (A-224)	
10	1	VALVULA DE GUARDA Ø8" PARA VENTOSA	
11	1	CODO DE ACERO 90°-Ø10" EBXEB	
12	1	VALVULA DE COMPUERTA Ø10" BRIDADA	
13	1	CODO DE ACERO 90° Ø10" EBXEB	

PLANTA CÁMARA VÁLVULA V-40

ESTADO ACCESORIOS:

Se recomienda Realizar Mantenimiento Exterior a Todas las Tuberías y Accesorios con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Cámara en Concreto en Buen Estado, se Recomienda Arreglar la Escalera de Acceso.

Esta Cámara Presenta Inconvenientes para el Mantenimiento, por la Interferencia de la Línea de Alta Tensión que Pasa Sobre Ella.



FOTO No. 5
Vista Interna de la Cámara (Purga)

CONSULTOR	CONSORCIO TIBRITOC 2006	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-388.dwg
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBRITOC - CASABLANCA	ESCALA:	1:75
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	PLANO No.	RTC-FG-CT-388
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" VENTOSA Ø8" VALVULA V-40 Ø60" (K41+500.51).	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
REVISO	S.L.T.	Rev.	1
APROBO	C.E.B	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	
DIGITALIZO	C.P.		