

DESPICIE MECANICO	
No.	DESCRIPCION
1	VÁLVULA MARIPOSA Ø12" BRIDADA (A-233)
2	NIPLE DE ACERO Ø12" EBXEL
3	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø12" TIPO DRESSER
4	NIPLE DE ACERO Ø12" ELXCAMPANA

ESTADO ACCESORIOS:


Por Problemas de Oxidación se Recomienda Realizar Mantenimiento a Tuberías, Válvula y Accesorios, con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:


Se Recomienda el Retiro de Basura.

Cámara en Concreto en Buen Estado, con Dimensiones Internas Algo Escasas.

En Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Típico de Acuerdo a la La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB en el Producto No.9).



PLANTA CÁMARA
BOCA DE ACCESO



CÁMARA BOCA DE ACCESO
CORTE A-A



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Camara

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2547.088
COTA BATEA	2539.845
NORTE	105874.393
ESTE	94581.743
LATITUD	04°38'57.59" N
LONGITUD	74°07'34.86" W
DIRECCION	Av Boyaca - Calle 13
OBSERVACIONES	-Tapa de Seguridad -Se drenó

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 SALIDA ORIENTE-OCCIDENTE Ø12" (K42+539.48) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-FG-CT-396.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:75
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-396
		ACCESORIO N°	233
			CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1