

DESPIECE MECANICO	
No.	DESCRIPCIÓN
1	VALVULA MARIPOSA Ø12" BRIDADA (A-239)
2	CODO EN ACERO 90° Ø12" EBXEL
3	CODO EN ACERO 45° Ø12" ELXCAMPANA

ESTADO ACCESORIOS:

Se recomienda Realizar Mantenimiento a los Elementos Metálicos por Presencia de Oxidación (Bridas y Tornillos) con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

Se recomienda Cambio de Válvula Ø12".


ESTADO DE LA CÁMARA:

Se recomienda el Retiro de Basura.


Cámara en Concreto en Buen Estado, con Dimensiones Internas Algo Escasas.

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, Contempla Cámaras en Concreto con Dimensiones Internas Mínimas para una Válvula Ø30" de 2.0mx2.0m.

En Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Típico en el Producto No.9).



PLANTA CÁMARA SALIDA



CÁMARA SALIDA CORTE A-A








FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2546.601
COTA BATEA	2541.833
NORTE	105400.840
ESTE	93999.576
LATITUD	04°38'42.18" N
LONGITUD	74°07'53.74" W
DIRECCION	Av Boyaca Av Villa Alsacia
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad Camara a dos Niveles

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
			
			
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 SALIDA Ø12" (K43+293.59)		
LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø 78"			
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-402.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-402
		ACCESORIO N°	239
		CARTILLA DE ACCESORIOS	EAAB
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1