

DESPECE MECANICO	
No.	DESCRIPCION
1	VENTOSA DE UNA CAMARA Ø8" (A-256)

**ESTADO ACCESORIOS:**

Ventosa sin Válvula de Guarda, se recomienda la instalación de Una.


Se recomienda Realizar Mantenimiento a la Ventosa, Bidas y Tornillos.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**


Se recomienda el Retiro de la Basura.

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No Contempla Cámaras en Mampostería.

Por Todo Esto se recomienda su Reconstrucción (Ver Esquma Típico en el Producto No.9)



PLANTA CÁMARA VENTOSA



CÁMARA VENTOSA CORTE A-A

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2554.756
COTA BATEA	2550.536
NORTE	103588.494
ESTE	93293.649
LATITUD	04°37'43.20" N
LONGITUD	74°08'16.64" W
DIRECCION	Av Boyaca No 5A-01
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad



FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2  
Vista Interna de la Camara

 		CONSORCIO TIBITOC 2006 SIVA CARRERO Y ASOCIADOS S.A.	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-416.dwg
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	ESCALA:	1:50
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	PLANO No.	RTC-FG-CT-416
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K45+294.27)	Rev.	1
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	ACCESORIO N°	256
REVISO	S.L.T.	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	
APROBO	C.E.B	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
DIGITALIZO	C.P.		