


PLANTA CÁMARA SALIDA OCCIDENTAL



CÁMARA SALIDA OCCIDENTAL CORTE A-A

DESPIECE MECÁNICO	
No.	DESCRIPCIÓN
1	VÁLVULA MARIPOSA Ø12" BRIDADA (A-264)
2	NIPLE EN ACERO Ø12" ELXEB
3	CODO EN ACERO DE 90° Ø12"
4	CODO EN ACERO DE 90° Ø12"

**ESTADO ACCESORIOS:**

Se recomienda Realizar Mantenimiento a los Elementos Metálicos por Presencia de Oxidación a Válvula, Bidas y Tornillos, con: Limpieza (Sanblasting) y Pintura.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**

Cámara en Concreto en Buen Estado, con Dimensiones Internas Algo Escasas.  
 La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, Contempla Cámaras en Concreto con Dimensiones Internas Mínimas para una Válvula de 2.0mx2.0m.

En Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Típico en el Producto No.9).

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2555.787
COTA BATEA	2551.426
NORTE	101987.143
ESTE	93003.463
LATITUD	04°36'51.09" N
LONGITUD	74°08'26.05" W
DIRECCION	Av Boyaca Cll 37 Sur
OBSERVACIONES	-Realizada. -Tapa de Seguridad.



FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2  
Vista Interna de la Camara

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC	2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 SALIDA CERRADA OPERABLE Ø12" (K46+924.60) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-424.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-424
		ACCESORIO N° 264	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
			Rev. 1
			FECHA: DICIEMBRE DE 2008