


PLANTA CÁMARA PURGA



CÁMARA PURGA CORTE A-A

DESPIECE MECANICO	
No.	DESCRIPCIÓN
1	VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-265)
2	NIPLE Ø16" EBXEL
3	UNION DE DESMONTAIE Ø16" TIPO DRESSER
4	NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA

ESTADO ACCESORIOS:

No se Pudo Drenar Totalmente la Cámara, ni Inspeccionar los Accesorios.

En Trabajos de Rehabilitación, La Cámara Deberá Ser Totalmente Drenada e Inspeccionados los Accesorios.

Se recomienda Realizar Mantenimiento a Tuberías, Válvula y Accesorios, con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA:

Requiere Arreglo de la Escalera.

Cámara en Concreto en Buen Estado, con Dimensiones Internas Algo Escasas.

En Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Típico de Acuerdo con la Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB en el Producto No.9).

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2556.079
COTA BATEA	2551.153
NORTE	101974.256
ESTE	93001.057
LATTIUD	04°36'50.67" N
LONGITUD	74°08'26.13" W
DIRECCION	Av Boycaca 37-07 Sur
OBSERVACIONES	-Tapa de Seguridad. -Inundada.



FOTO No. 1

Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2

Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" (K46+939.79)		
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-425.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:75
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-425
		ACCESORIO N°	265
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
		Rev.	1
		CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	