


PLANTA CÁMARA BOCA DE ACCESO



CÁMARA BOCA DE ACCESO CORTE A-A

DESPIECE MECÁNICO	
No.	DESCRIPCIÓN
1	BOCA DE ACCESO (Diámetro Interno) Ø16" (A-294)

ESTADO CÁMARA Y ACCESORIOS :

Este accesorio no se encontró en campo, quedo por debajo de rellenos de la glorieta. En trabajos de rehabilitación la Cámara deberá ser localizada, destapada e inspeccionado el Accesorio.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	0
COTA BATEA	2554.761
NORTE	0
ESTE	0
LATTUD	0
LONGITUD	0
DIRECCION	Glorieta Interseccion Av(s) Sur y Villavieja
OBSERVACIONES	No se encontro en el terreno



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara

		CONSORCIO TIBITOC 2006 SILVA CARRERO Y ASOCIADOS S.A.	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-450.dwg
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	ESCALA:	1:50
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	PLANO No.	RTC-FG-CT-450
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 BOCA DE ACCESO (D) Ø16" (K50+403.37) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
REVISO	S.L.T.	Rev.	1
APROBO	C.E.B	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB	
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 294	