


PLANTA CÁMARA VENTOSA



CÁMARA VENTOSA CORTE A-A

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	VENTOSA DE UNA CÁMARA CON VALVULA INTERNA DE CIERRE Ø8" (A-304)

ESTADO ACCESORIOS:

Ventosa sin Válvula de Guarda, se recomienda la instalación de Una.

Se recomienda Realizar Mantenimiento a Ventosa Bridas y Tornillos.

ESTADO DE LA CÁMARA:

La Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, No contempla Cámaras en Mampostería.

Por Todo Esto se recomienda su Reconstrucción (Ver Esquema Típico en el Producto No.9).

INFORMACION GENERAL

COTA TAPA	2595.957
COTA BATEA	2590.372
NORTE	99287.014
ESTE	90524.220
LATITUD	04°34'50.68" N
LONGITUD	74°09'46.45" W
DIRECCION	Afuera del Cuarto de Valvulas
OBSERVACIONES	Esta sobre estructura de Concreto Tapa de Seguridad




FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara



CONSORCIO TIBITOC 2006

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006				
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA				
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006				
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 VENTOSA Ø8" (K52+129.93) VENTOSA Ø8" - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"				
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-460.dwg	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B	PLANO No.	RTC-FG-CT-460	Rev.	1
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 304	CARTILLA DE ACCESORIOS EMB		