



**REGISTRO DE TOMA DE MEDICIONES DE NIVEL DE AGUA DE LOS PIEZÓMETROS – PTAR CANOAS**

<b>Ciente:</b>	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá	<b>Nombre del piezómetro</b>	<b>L6-P1</b>	<b>Equipo de medición:</b>	Medidor de nivel de agua
<b>Nombre del proyecto:</b>	Ingeniería de detalle de la PTAR Canoas - Fase I	<b>Este (m)</b>	80,130.80	<b>Cota del terreno (msnm)</b>	2,550.45
<b>Localización del proyecto:</b>	Hacienda Canoas - Soacha	<b>Norte (m)</b>	96,897.70		

No. de registro	Fecha (dd/mm/yyyy)	Hora	Lectura nivel freático (m)	Altura del tubo sobre el nivel del terreno (m)	Profundidad nivel freático (m)	Clima	Observaciones específicas	Observaciones generales
1	8/5/2014	10:00:00 AM	14.00	0.65	13.35	Nublado- presencia de neblina		Zanjas inundadas- abrieron compuertas
2	21/5/2014	8:07:00 AM	14.09	0.65	13.44	Muy frío-soleado	Agua de rocío	No está inundado- compuertas cerradas
3	4/6/2014	8:30:00 AM	14.18	0.65	13.53	Soleado	Zona no inundada	

No. de registro	Fecha (dd/mm/yyyy)	Hora	Lectura nivel freático (m)	Altura del tubo sobre el nivel del terreno (m)	Profundidad nivel freático (m)	Clima	Observaciones específicas	Observaciones generales
4	11/6/2014	9:59:00 AM	14.20	0.65	13.55	Despejado	Zona no inundada	Visita sobre área de estructuras proyectadas para la Fase II, por eso sólo se tomaron 2 lecturas
5	18/6/2014	10:03:00 AM	14.21	0.65	13.56	Nublado	Zona inundada	
6	2/7/2014	8:57:00 AM	14.23	0.65	13.58	Soleado seco		
7	16/7/2014	11:36:00 AM	14.25	0.65	13.60	viento seco		
23	18/7/2014	10:00:00 AM	14.20	0.65	13.55			
Piezómetro perdido								

Información adicional: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Representante de campo