



REGISTRO DE TOMA DE MEDICIONES DE NIVEL DE AGUA DE LOS PIEZÓMETROS – PTAR CANOAS

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Cliente: | <u>Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá</u> | Nombre del piezómetro | <u>PF-12</u> | Equipo de medición: | <u>Medidor de nivel de agua</u> |
| Nombre del proyecto: | <u>Ingeniería de detalle de la PTAR Canoas - Fase I</u> | Este (m) | <u>80,072.70</u> | Cota del terreno (msnm) | <u>2,552.60</u> |
| Localización del proyecto: | <u>Hacienda Canoas - Soacha</u> | Norte (m) | <u>96,573.21</u> | | |

| No. de registro | Fecha (dd/mm/yyyy) | Hora | Lectura nivel freático (m) | Altura del tubo sobre el nivel del terreno (m) | Profundidad nivel freático (m) | Clima | Observaciones específicas | Observaciones generales |
|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | 14/2/2015 | 9:45:00 AM | 8.36 | 0.6 | 7.76 | Parcialmente nublado | | Superficie seca |
| 2 | 15/2/2015 | 9:45:00 AM | 8.46 | 0.6 | 7.86 | | | Superficie seca |
| 3 | 16/2/2015 | 10:40:00 AM | 8.35 | 0.6 | 7.75 | | | |
| 4 | 17/2/2015 | 10:40:00 AM | 8.46 | 0.6 | 7.86 | | | |
| 5 | 18/2/2015 | 10:40:00 AM | 8.37 | 0.6 | 7.77 | Soleado | | Superficie seca |
| 6 | 19/2/2015 | 9:30:00 AM | 8.39 | 0.6 | 7.79 | | | |
| 7 | 21/2/2015 | 10:00:00 AM | 8.35 | 0.6 | 7.75 | | | |

| No. de registro | Fecha (dd/mm/yyyy) | Hora | Lectura nivel freático (m) | Altura del tubo sobre el nivel del terreno (m) | Profundidad nivel freático (m) | Clima | Observaciones específicas | Observaciones generales |
|-----------------|--------------------|---------------|----------------------------|--|--------------------------------|---------|---------------------------|--------------------------------------|
| 8 | 22/2/2015 | 10:00:00 AM | 8.45 | 0.6 | 7.85 | | | |
| 9 | 23/2/2015 | 10:00:00 AM | 8.45 | 0.6 | 7.85 | | | |
| 8 | 24/2/2015 | 10:00:00 AM | 8.45 | 0.6 | 7.85 | | | |
| 9 | 8/4/2015 | 11:30:00 AM | 8.53 | 0.6 | 7.93 | Nublado | | |
| 10 | 10/4/2015 | 2:20:00 PM | 8.59 | 0.6 | 7.99 | | | |
| 11 | 21/5/2015 | 11:15:00 a.m. | 8.56 | 0.6 | 7.96 | | | El tubo se encuentra roto y sin tapa |
| 12 | 4/6/2015 | 12:10:00 p.m | 8.59 | 0.6 | 7.99 | | | El tubo se encuentra roto y sin tapa |
| 13 | 25/6/2015 | 12:10:00 AM | 8.62 | 0.64 | 7.98 | | | |
| 14 | 1/7/2015 | 12:10:00 PM | 8.50 | 0.64 | 7.86 | | | |
| 15 | 18/7/2015 | 10:00:00 AM | 8.55 | 0.57 | 7.98 | | | |
| 16 | 30/7/2015 | 10:30:00 AM | 8.60 | 0.57 | 8.03 | | | |

| No. de registro | Fecha (dd/mm/yyyy) | Hora | Lectura nivel freático (m) | Altura del tubo sobre el nivel del terreno (m) | Profundidad nivel freático (m) | Clima | Observaciones específicas | Observaciones generales |
|-----------------|--------------------|-------------|----------------------------|--|--------------------------------|---------|---|-------------------------|
| 17 | 13/8/2015 | 1:48:00 PM | 8.46 | 0.57 | 7.89 | Nublado | | |
| 18 | 7/9/2015 | 9:30:00 AM | 8.13 | 0.57 | 7.56 | | | |
| 19 | 1/10/2015 | 11:10:00 AM | 8.69 | 0.57 | 8.12 | Nublado | | |
| 20 | 23/10/2015 | 9:40:00 AM | 8.76 | 0.57 | 8.19 | | | |
| 21 | 20/11/2015 | 9:50:00 AM | 8.6 | 0.57 | 8.03 | | | |
| 22 | 3/12/2015 | 10:14:00 AM | 8.8 | 0.57 | 8.23 | Nublado | | |
| 23 | 15/12/2015 | 10:20:00 AM | | | | Nublado | No se pudo tomar lectura, tapa no se puede retirar | |

Información adicional: _____

Representante de campo