

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON IZQUIERDO RIO BOGOTA

INGENIERO: Harold Hernández

PERFORADOR: Jose Madera

SECCION : 30 MARGEN IZQ **COORD N:** _____

TRINCHERA: TR-30-IZ **E:** _____

FECHA: 12/03/2015 **Z:** _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa color marrón con presencia de raices, de consistencia firme, no registra humedad.		>4.5
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla limosa color marron con presencia de raices, de consistencia firme, no registra humedad.		
1.20 a 1.40	3	M	Arcilla limosa color marron grisaceo, de consistencia firme, no registra humedad.		
1.70 a 1.90	4	M	Arcilla gris verdosa, de consistencia media, con presencia de material organico, de humedad baja.		1.0

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES

PROYECTO: **EXPLORACIÓN CANOAS**

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON IZQUIERDO RIO BOGOTA
 INGENIERO: Harold Hernández
 PERFORADOR: Efraín Forero

SECCION : 29 MARGEN IZQ **COORD N:** _____
 TRINCHERA: TR-29-IZ **E:** _____
 FECHA: 12/03/2015 **Z:** _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa color marrón con presencia de raíces, de consistencia firme, no registra humedad.		>4.5
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla limosa color marron, de consistencia firme, no registra humedad.		>4.5
1.20 a 1.40	3	M	Arcilla limosa color marron con presencia de raíces, de consistencia firme, no registra humedad.		
1.70 a 1.90	4	M	Arcilla gris verdosa, de consistencia media, de humedad baja.		

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES



LABORATORIO
Suelos - Rocas - Pavimentos - Materiales
REGISTRO EXPLORACION DEL SUB-SUELO
TRINCHERA MANUAL

Tipo de Documento:	FORMATO
Código:	F-LAB-20
Versión	Versión 1
Fecha Aprobación:	Pág 1/1

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON IZQUIERDO RIO BOGOTA
INGENIERO: Harold Hernández
PERFORADOR: Diego Almeciga

SECCION : 28 MARGEN IZQ **COORD N:** _____
TRINCHERA: TR-28-IZ **E:** _____
FECHA: 12/03/2015 **Z:** _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa color marrón con presencia de raices, de consistencia firme, no registra humedad.		>4.5
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla limosa color marron con presencia de raices, de consistencia firme, no registra humedad.		
1.20 a 1.40	3	M	Arcilla limosa color marron, de consistencia firme, no registra humedad.		
1.70 a 1.90	4	M	Arcilla gris verdosa, de consistencia baja		

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLÓN IZQUIERDO RIO BOGOTÁ

INGENIERO: Harold Hernández

PERFORADOR: Diego Almeciga

SECCION : 11 MARGEN IZQ **COORD N:** _____

TRINCHERA: TR-11-IZ **E:** _____

FECHA: 16/03/2015 **Z:** _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa color marrón con presencia de raíces, de consistencia firme, no registra humedad.		
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla limosa color marron con vetas rojizas (posible oxidación), de consistencia firme, no registra humedad.		
1.20 a 1.40	3	M	Arcilla limosa color marron, de consistencia firme, plasticidad baja, humedad baja.		
1.70 a 1.90	4	M	Arcilla gris verdosa, de consistencia media, plasticidad baja.		

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES

PROYECTO: **EXPLORACIÓN CANOAS**

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON IZQUIERDO RIO BOGOTA
 INGENIERO: Harold Hernández
 PERFORADOR: Efrain Forero

SECCION : 3 MARGEN IZQ **COORD N:** _____
 TRINCHERA: TR-03-IZ **E:** _____
 FECHA: 16/03/2015 **Z:** _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla color marrón con presencia de raíces de consistencia firme, no registra humedad.		
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla color marrón de consistencia firme, no registra humedad		
1.30 a 1.50	3	M	Arcilla limosa color marron, de consistencia firme, no registra humedad.		

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES
15 cm de empedradización



LABORATORIO

Suelos - Rocas - Pavimentos - Materiales

**REGISTRO EXPLORACION DEL SUB-SUELO
TRINCHERA MANUAL**

Tipo de Documento: FORMATO	
Código:	F-LAB-20
Versión	Versión 1
Fecha Aprobación: 2010-07-23	Pág 1/1

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON DERECHO RIO BOGOTA
INGENIERO: Harold Hernández
PERFORADOR: Diego Almeciga

SECCION : 02 MARGEN DER
TRINCHERA: TR-02-DR
FECHA: 16/03/2015
COORD N: _____
E: _____
Z: _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa color marrón, de consistencia firme, no registra humedad.		
0.70 a 0.90	2	BI	Arena arcillosa suelta, color marrón oscuro, con presencia de raices.		
1.20 a 1.40	3	BI	Arena arcillosa suelta, color marrón oscuro, humedad baja.		
1.70 a 1.90	4	BI	Arena arcillosa suelta, color marrón oscuro, humedad baja.		

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES



LABORATORIO
Suelos - Rocas - Pavimentos - Materiales
REGISTRO EXPLORACION DEL SUB-SUELO
TRINCHERA MANUAL

Tipo de Documento: FORMATO	
Código:	F-LAB-20
Versión	Versión 1
Fecha Aprobación: 2010-07-23	Pág 1/1

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON DERECHO RIO BOGOTA
INGENIERO: Harold Hernández
PERFORADOR: Marlon Diaz

SECCION : 03 MARGEN DER
TRINCHERA: TR-03-DR
FECHA: 17/03/2015
COORD N: _____
E: _____
Z: _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	FOTOGRAFIAS	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa color marrón claro con presencia de raíces, de consistencia firme, no registra humedad.		
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla color marrón oscuro con presencia de raíces de consistencia firme.		
1.20 a 1.40	3	M	Arcilla color marrón con presencia de raíces de consistencia firme.		
1.70 a 1.90	4	BI	Arena arcillosa color marron claro.		
2.00 a 2.20	5	BI	Arena arcillosa color marrón oscuro, humedad baja.		

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES



LABORATORIO

Suelos - Rocas - Pavimentos - Materiales

**REGISTRO EXPLORACION DEL SUB-SUELO
TRINCHERA MANUAL**

Tipo de Documento: FORMATO	
Código:	F-LAB-20
Versión	Versión 1
Fecha Aprobación: 2010-07-23	Pág 1/1

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON DERECHO RIO BOGOTA

INGENIERO: Harold Hernández

PERFORADOR: Jose Cardozo

SECCION : 11 MARGEN DER **COORD N:** _____

TRINCHERA: TR-11-DR **E:** _____

FECHA: 17/03/2015 **Z:** _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	RPI (kg/cm ²)
0.30 a 0.50	1	M	Arcilla limosa de color marrón, de consistencia firme, con presencia de raíces.	
0.90 a 1.10	2	M	Arcilla limosa de color marrón, de consistencia firme, con presencia de raíces.	
1.40 a 1.60	3	M	Arcilla color gris con vetas rojizas, de consistencia firme, humedad baja y plasticidad baja.	
1.80 a 2.00	4	M	Arcilla color gris con vetas rojizas, de consistencia firme, humedad baja y plasticidad baja.	

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Bolsa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES



LABORATORIO
Suelos - Rocas - Pavimentos - Materiales
REGISTRO EXPLORACION DEL SUB-SUELO
TRINCHERA MANUAL

Tipo de Documento: FORMATO	
Código:	F-LAB-20
Versión	Versión 1
Fecha Aprobación: 2010-07-23	Pág 1/1

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON DERECHO RIO BOGOTA
INGENIERO: Harold Hernández
PERFORADOR: Diego Almeciga

SECCION : 28 MARGEN DER
TRINCHERA: TR-28-DR
FECHA: 17/03/2015
COORD N: _____
E: _____
Z: _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	RPI (kg/cm ²)
0.20 a 0.40	1	M	Arcilla limosa de color marrón, de consistencia firme, con presencia de raíces.	
0.70 a 0.90	2	M	Arcilla limosa de color marrón claro, de consistencia firme, con presencia de raíces.	
1.20 a 1.40	3	M	Arcilla color marron oscuro, de consistencia media, humedad baja y plasticidad baja.	
1.70 a 1.90	4	M	Arcilla color gris verdosa, de consistencia firme, humedad baja y plasticidad baja.	

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Boisa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES



LABORATORIO
Suelos - Rocas - Pavimentos - Materiales
REGISTRO EXPLORACION DEL SUB-SUELO
TRINCHERA MANUAL

Tipo de Documento: FORMATO	
Código:	F-LAB-20
Versión	Versión 1
Fecha Aprobación: 2010-07-23	Pág 1/1

PROYECTO: EXPLORACIÓN CANOAS

LOCALIZACIÓN: HACENDA CANOAS JARILLON DERECHO RIO BOGOTA

INGENIERO: Harold Hernández

PERFORADOR: Marlon Díaz

SECCION : 30 MARGEN DER

TRINCHERA: TR-30-DR

FECHA: 17/03/2015

COORD N: _____

E: _____

Z: _____

Prof. (m)	Muestra número	Tipo de Muestra	DESCRIPCIÓN	RPI (kg/cm ²)
0.50 a 0.70	1	BI	Material de relleno antropico, escombros mezcaldos con arcilla y material organico.	
1.20 a 1.40	2	BI	Material de relleno, rastros de pavimentos con presencia de raices, todo en matriz arcillosa	
1.50 a 1.70	3	BI	Material de relleno, rastros de pavimentos con presencia de raices, todo en matriz arcillosa	
1.90 a 2.10	4	BI	Material organico, color negro.	

TIPO DE MUESTRA	
B	bloque
S	Shelby
BI	Boisa
M	molde CBR
SS	SPT

OBSERVACIONES