

DESPECE MECANICO	
No.	CANT.
DESCRIPCIÓN	
1	1
VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-202)	
2	1
NIPLE Ø16" EBXEL	
3	1
UNION DE DESMONTAJE Ø16" TIPO DRESSER	
4	1
NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA	

**ESTADO ACCESORIOS:**

No se Pudo Destapar la Cámara, ni Inspeccionar los Accesorios.


En Trabajos de Redhabilitación, La Cámara Deberá Ser Destapada e Inspeccionados los Accesorios.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**


No se Pudo Destapar la Cámara, Al Estar en el Eje de la Calzada, Por que la Tapa Esta Rota y Por el Volumen Del Tráfico.

El Acceso a la Cámara del Pozo Húmedo Quedo Bajo Pavimento.

Medidas Tomadas de los Planos de Obra Facilitados por American Pipe And Construction Intl.



PLANTA CÁMARA PURGA



CÁMARA PURGA CORTE A-A







FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2  
Vista Externa de la Camara

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2550.454
COTA BATEA	2543.551
NORTE	108802.74
ESTE	97163.13
LATTUD	-
LONGITUD	-
DIRECCION	Av Boyocca 63D-26
OBSERVACIONES	-Tapa Semitapada de Asfalto -Medidas de diseño no Verificadas en Campo.

  	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" (K38+631.44) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"
REVISO	S.L.T.
ARCHIVO:	RTC-GF-CT-369.dwg
ESCALA:	1:75
FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
APROBO	C.E.B
PLANO No.	RTC-FG-CT-369
Rev.	1
DIGITALIZO	C.P.
ACCESORIO N°	202
CARTILLA DE ACCESORIOS	EAAB