


PLANTA CÁMARA PURGA



CÁMARA PURGA CORTE A-A

DESPIECE MECÁNICO	
No.	DESCRIPCIÓN
1	VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-207)
2	NIPLE Ø16" EBxEL
3	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø16" TIPO DRESSER
4	NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA

**ESTADO ACCESORIOS:**

No se Pudo Destapar la Cámara, ni Inspeccionar los Accesorios.

En Trabajos de Rehabilitación, La Cámara Deberá ser Destapada e Inspeccionados los Accesorios.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**

No se Pudo Destapar la Cámara, al Estar en el Borde de la Calzada y por el Volumen del Tráfico.

Medidas Tomadas de los Planos de Obra Facilitados por American Pipe And Construction Intl.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2549.604
COTA BATEA	2545.062
NORTE	108454.66
ESTE	969111.04
LATITUD	-
LONGITUD	-
DIRECCION	Av Boyaca Calle 55
OBSERVACIONES	Medidas de diseño No verificados en campo No se Destapo



FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2  
Vista Externa de la Camara

 	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" (K39+059.56)
LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"	
REVISO	S.L.T.
APROBO	C.E.B
DIGITALIZO	C.P.
ARCHIVO:	RTC-GF-CT-374.dwg
ESCALA:	1:75
PLANO No.	RTC-FG-CT-374
ACCESORIO N° 207	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
Rev.	1