


PLANTA CÁMARA  
BOCA DE ACCESO



CÁMARA BOCA DE ACCESO  
CORTE A-A

DESPIECE MECÁNICO	
No.	DESCRIPCIÓN
1	BOCA DE ACCESO (Diámetro interno) Ø16" (A-238), CON SALIDA Ø8".
2	TEE EN ACERO Ø16"xØ16" BRIDADA.
3	NIPLE EN ACERO Ø16" EBHEL (A-238 A)
4	VALVULA DE COMPUERTA Ø8" - GUARDA
5	VENTOSA DE UNA CÁMARA Ø8" (A-238 B)

**ESTADO ACCESORIOS:**

Se recomienda Realizar Mantenimiento a los Elementos Metálicos (Bridas y Tornillos) con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**

Se recomienda el Retiro de Basura. Cámara en Concreto en Buen Estado, con Dimensiones Internas Algo Escasas.

Por Esto, se recomienda su Reconstrucción (Ver Esquema Típico, de Acuerdo con la la Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB, en el Producto No.9).

**INFORMACION GENERAL**

COTA TAPA	2546.617
COTA BATEA	2541.833
NORTE	105402.052
ESTE	93998.159
LATITUD	04°38'42.22" N
LONGITUD	74°07'53.79" W
DIRECCION	Av Boyocca - Av Villa Alsacia
OBSERVACIONES	La salida (cuello) es de 16" Pero fuera de la cámara Amplia a 24" y Sobre la tapa del Monhole está la Ventosa.



FOTO No. 1  
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2  
Vista Interna de la Cámara

  		CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006		
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 BOCA DE ACCESO (DI) Ø16" -SALIDA Ø16"-VENTOSA Ø8" (K43+293.59) LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-401.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-401 Rev. 1
		ACCESORIO N° 238-238A-238B	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008