



PLANTA CÁMARA PURGA

CÁMARA PURGA CORTE A-A

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	VALVULA MARIPOSA Ø16" BRIDADA (A-284)
2	1	NIPLE Ø16" EBXEL
3	1	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø16" TIPO DRESSER
4	1	NIPLE DE ACERO Ø16" ELXCAMPANA

**ESTADO ACCESORIOS:**

No se Pudo Drenar Totalmente la Cámara.

Se Recomienda Realizar Mantenimiento a Tuberías, Válvula y Accesorios, con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

**ESTADO DE LA CÁMARA:**

Cámara en Concreto en Buen Estado.

En Caso de Requerirse su Reconstrucción (Ver Esquema Tipico de Acuerdo con la Norma NS-077 Versión 1,0 del 05/04/2004 de la EAAB en el Producto No.9).

**INFORMACION GENERAL**

COTA TAPA	2554.061
COTA BATEA	2548.726
NORTE	100421.709
ESTE	91749.666
LATITUD	04°36'00.15" N
LONGITUD	74°09'06.71" W
DIRECCION	Calle 49 Sur 72D-05
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad Cámara drenada



FOTO No. 1

Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2

Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16" (K49+175.12)		
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-441.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-441
		ACCESORIO N° 284	CARTILLA DE ACCESORIOS EAAB
			Rev. 1
			FECHA: DICIEMBRE DE 2008