


PLANTA CÁMARA
PITOMETRO



CÁMARA PITOMETRO
CORTE A-A

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	1	PITOMETRO DE Ø2", INSTALADO EN SALIDA Ø6" (A-303)
2	1	CODO 45° ACERO Ø6" EBXL (A-303A)
3	1	UNIÓN DE DESMONTAJE TIPO DRESSER Ø6"
4	1	NIPLE Ø6" ACERO-EL-EL

ESTADO ACCESORIOS :

Por la Basura no se Inspeccionaron los Accesorios.

Se Recomienda Realizar Mantenimiento a Tuberías, Válvula y Accesorios, con: Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO CÁMARA :

La Cámara Está Llena de Basura y no se Pudo Inspeccionar ni el Pitómetro ni la Salida.

Se Recomienda el Retiro de la Basura.

Cámara en Concreto, se Recomienda Mejorar la Losa de Cubierta e Instalar Tapas.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2565.857
COTA BATEA	2562.126
NORTE	98511.61
ESTE	90683.04
LATITUD	0
LONGITUD	0
DIRECCION	Tv 70C Sur con 68
OBSERVACIONES	Camara Atípica-Salida con Figura Especial



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PITOMETRO Ø2" -SALIDA Ø6" (K51+855.26)		
	LINEA TIBITOC - CASABLANCA RED MATRIZ Ø78"		
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-456.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:50
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-456
		ACCESORIO N°303-303A	CARTILLA DE ACCESORIOS EMB
			Rev. 1
			FECHA: DICIEMBRE DE 2008