


PLANTA CÁMARA BOCA DE ACCESO



CÁMARA BOCA DE ACCESO CORTE A-A

DESPIECE MECÁNICO		DESCRIPCIÓN
No.	CANT.	
1	1	BOCA DE ACCESO Ø24" (A-303B)

ESTADO ACCESORIOS :

Se Ven en Buen Estado, (Elementos Relativamente Nuevos).

ESTADO DE LA CÁMARA :

Cámara en Concreto, en Buen Estado.

Se Debe Complementar la Escalera (Tipo Gato), Tiene Muy Pocos Peldaños en el Fondo, no se Pudo Ingresar a la Cámara.

Se Recomienda el Retiro de Basura.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2574.830
COTA BATEA	2568.340
NORTE	98368.78
ESTE	90577.93
LATITUD	0
LONGITUD	0
DIRECCION	Al lado Entrada Carabineros
OBSERVACIONES	Camara nueva en Concreto



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR		CONSORCIO TIBITOC 2006	
NOMBRE DEL PROYECTO		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA	
CONTRATO No.		1-02-25400-514-2006	
NOMBRE DEL PLANO		DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 BOCA DE ACCESO Ø24" (K52+031.37)	
ARCHIVO:		RTC-GF-CT-457.dwg	
REVISO	S.L.T.	ESCALA:	1:50
APROBO	C.E.B	PLANO No.	RTC-FG-CT-457
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 303B	CARTILLA DE ACCESORIOS EMB Rev. 1
		FECHA:	DICIEMBRE DE 2008