


PLANTA CÁMARA PURGA



CÁMARA PURGA CORTE A-A

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN						
1	1	VALVULA DE COMPUERTA Ø16\"/>						
2	1	NIPLE Ø16\"/> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>UNIÓN DE DESMONTAJE Ø16\"/> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>NIPLE DE ACERO Ø16\"/> </td></tr> </td></tr>	3	1	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø16\"/> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>NIPLE DE ACERO Ø16\"/> </td></tr>	4	1	NIPLE DE ACERO Ø16\"/>
3	1	UNIÓN DE DESMONTAJE Ø16\"/> <tr> <td>4</td> <td>1</td> <td>NIPLE DE ACERO Ø16\"/> </td></tr>	4	1	NIPLE DE ACERO Ø16\"/>			
4	1	NIPLE DE ACERO Ø16\"/>						

ESTADO ACCESORIOS :

No se Pudo Drenar Totalmente la Cámara, ni Inspeccionar los Accesorios.

Las dos Cámaras estan Conjuntas. Estos Elementos Presentan Algo de Oxidación.

En Trabajos de Rehabilitación, La Cámara Deberá ser Totalmente Drenada e Inspeccionados los Accesorios.

Se recomienda Realizar Mantenimiento a los Elementos Metálicos de la purga con Limpieza (Sandblasting) y Pintura.

ESTADO DE LA CÁMARA :

Cámara en Concreto en Buen Estado.

Se Debe Complementar la Escalera Tipo Gato, Tiene muy Pocos Peldaños en el Fondo. No se Pudo Ingresar a la Cámara.

Se debe Mejorar las Juntas de las Losas de la Cubierta, para Evitar Filtración del Agua.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2574.798
COTA BATEA	2568.340
NORTE	98370.21
ESTE	90575.85
LATITUD	0
LONGITUD	0
DIRECCION	Al lado Entrada Carabineros
OBSERVACIONES	Tapa de Seguridad-Cámara Nueva en Concreto



FOTO No. 1
Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2
Vista Interna de la Cámara

CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006	CONSORCIO TIBITOC 2006
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78\"/>	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78\"/>	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78\"/>
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006	1-02-25400-514-2006	1-02-25400-514-2006
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16\"/>	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16\"/>	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 PURGA Ø16\"/>
REVISO	S.L.T.	ARCHIVO:	RTC-GF-CT-458.dwg
APROBO	C.E.B	ESCALA:	1:75
DIGITALIZO	C.P.	PLANO No.	RTC-FG-CT-458
		ACCESORIO N° 303C	CARTILLA DE ACCESORIOS EAB Rev. 1
			FECHA: DICIEMBRE DE 2008