


PLANTA CÁMARA SALIDA



CÁMARA SALIDA

No.	CANT.	DESCRIPCION
1	1	VALVULA MARIPOSA Ø36" BRIDADA (A-303D)
2	1	NIPLE Ø36" ACERO-EBREL
3	1	UNION DESMONTANTE Ø36" TIPO DRESSER
4	1	VALVULA MARIPOSA Ø4" Y ACCESORIOS (PURGA)
5	1	BOCA DE ACCESO Ø24"

ESTADO ACCESORIOS :

Se Ven en Buen Estado, (Elementos Relativamente Nuevos).

Salida Nueva para Bombeo de Sierra Morena.

ESTADO CÁMARA :

Cámara en Concreto en Buen Estado.

La Cámara no Está Alineada con la Salida.

INFORMACION GENERAL	
COTA TAPA	2572.996
COTA BATEA	2568.678
NORTE	98367.50
ESTE	90572.59
LATTUD	0
LONGITUD	0
DIRECCION	Al lado Entrada Carabineros
OBSERVACIONES	-Cámara Nueva. -Tubería esta Sasgada.






FOTO No. 1

Vista Externa de la Cámara



FOTO No. 2

Vista Interna de la Cámara

  		CONSORCIO TIBITOC 2006	
CONSULTOR	CONSORCIO TIBITOC 2006		
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACION DE LA LINEA RED MATRIZ DE 78" TIBITOC - CASABLANCA		
CONTRATO No.	1-02-25400-514-2006		
NOMBRE DEL PLANO	DETALLES CAJAS DE ACCESORIOS TRAMO 3 SALIDA CON BOCA DE ACCESO Y PURGA Ø36" (K52+036.11)		
ARCHIVO:	RTG-GF-CT-459.dwg	FECHA:	DICIEMBRE DE 2008
REVISO	S.L.T.	ESCALA:	1:50
APROBO	C.E.B	PLANO No.	RTG-FG-CT-459
DIGITALIZO	C.P.	ACCESORIO N° 303D	CARTILLA DE ACCESORIOS EM8 Rev. 1