

OBRAS PROPUESTAS PARA LA INSPECCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL TRAMO 3
RESUMEN DE COSTOS (*)
 (Valores en millones de pesos)

SUBTRAMO	ACTUAL	2010	2015	2020 (Alta presión)	2020 (Baja presión)	REEMPLAZO 60"	REEMPLAZO 72"
1,1	5.069	3.252	3.260	4.602	5.894	5.674	8.075
1,2		2.016	2.016	2.860	3.709	3.709	5.288
1,3	4.048	4.794	4.794	6.880	8.979	9.039	12.940
1,4	2.399	2.399	2.767	2.855	4.604	4.555	7.636
2,1	1.448	1.689	1.689	1.810	2.883	3.428	5.640
2,2	876	843	1.073	1.073	1.310	4.821	8.033
3,1	1.030	1.030	1.377	1.330	1.638	2.969	5.005
3,2	106	106	106	1.348	1.348	4.322	7.203
3,3	224	224	224	224	224	5.115	8.487
4,1	752	752	752	752	752	7.227	11.915
4,2	617	617	617	617	617		
5	397	401	397	397	397	4.565	5.933
6,1	711	719	711	711	711	763	763
Subtotal (Sin 6.2 By-pass)	17.677	18.842	19.783	25.459	33.066	56.187	86.918
Válvulas	Interconex.					1.735	1.735
	60"	5.496	8.525	8.525	8.695	9.271	8.224
	48"					3.671	
TOTAL	23.173	27.367	28.308	34.154	42.337	64.583	96.877

(*) Incluye un 20% estimado de imprevistos