TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

ENTIDAD PRODUCTORA: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ-ESP

OFICINA PRODUCTORA: DIVISIÓN SERVICIO ACUEDUCTO ZONA 2

CÓDIGO			SERIES, SUBSERIES, Y TIPOS DOCUMENTALES	SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE LA		RETENCIÓN (Años)		DISPOSICIÓN FINAL				PROCEDIMIENTOS
Dependencia	Serie	Subserie		Proceso	Procedimiento	Archivo de Gestión	Archivo Central	CT	E	MT	S	
3232002	25		INFORMES	N.A.	N.A.							
3232002	25	25.2	**Informes a Otros Organismos** Comunicación oficial Informe	N.A.	N.A.	2	3		X			Cumplidos los tiempos de retención y perdidos sus valores primarios se elimina.
3232002	25	25.6	**Informes de Gestión** Comunicación oficial Informe	N.A.	N.A.	2	3		X			Cumplidos los tiempos de retención y perdidos sus valores primarios se elimina.
3232002	53		REGISTROS DE OPERACIÓN									
3232002	53	53.9	**Registros de Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto** Plano de redes de acueducto Boletín de atención de reclamos Planilla de entrega agua en carro tanque Registro de mantenimiento de pilas de muestreo y lavado de redes Registro válvulas reguladoras de presión Registro macro medidores (nivel distrito) Planilla Control Cierres Registro de fallas de Servicio Reporte de fugas no visibles Registro de mantenimiento, verificación, optimización y aseguramiento de divisorias de servicio Informe de diseño Boletín de daños Boletin de recuperación de espacio publico Boletin de rellenos y sobrantes Cierre Programado Registros de presión Ficha técnica de la Válvulas Reguladoras Presión Plano de redes construidas y esquinas de acueducto Informe técnico detalles esquinas de acueducto Registro de accionamiento, revisión y localización de hidrantes Informe de macro medición Acta de conformidad datos de macro medición de caudal semestral Registro de revisión de macro medidores Registro de verificación de extracción de datos de macro medidores Plano de redes de acueducto con la ubicación de los macro medidores Acta de daños causados por terceros a redes de la empresa Actualización de información en el sistema de información geografica Acta de levantamiento de daños causados a terceros por rotura de tubería	MPMA	MPMA0606P MPMA0604P	5	10				X	se plantea una muestra cualitativa por cada cinco años, atendiendo al volumen de producción de la subserie, que evidencie el registro completo de la operación y mantenimiento que incluyan expedientes completos. Además con esta muestra es posible realizar los estudios e investigaciones señaladas en los Valores Secundarios de la ficha de valoración.

Versión:	**2**
Año	**2020**

CONVENCIONES	NOMBRE RESPONSABLE DEPENDENCIA:	FIRMA RESPONSABLE DEPENDENCIA:
CT: Conservación Total	VICTOR FIRSTMAN MIZRACHI	
E: Eliminación	**RESPONSABLE DE LA GESTION DOCUMENTAL:**	**FIRMA RESPONSABLE GESTION DOCUMENTAL:**
MT: Medio Tecnológico	Cesar Dimas Padilla Santacruz-DSA	
S: Selección		